

## Referenzfoto History

Ort: Familie Tornow, Alt-Heligensee 83-85, 13503 Berlin

Datum: April 2004

Arbeiten: Staßenfassadenbeschichtung (ca. 105 cm<sup>2</sup>),  
der zerstörte Altanstrich wurde größtenteils abgeschliffen,  
Fehlstellen wurden ausgebessert

Produkt: History



## Referenzfotos ThermoShield Exterieur

Ort: Familie Miltzow, Mahlsdorferstr. 45, 15366 Hönow

Datum: März/April 2004

Arbeiten: Fensterleibungen nachgearbeitet,  
Putzflächen als Teilflächen abgebrochen und neu aufgebaut,  
Dachkasten neu hergestellt,  
Fassadenbeschichtung

Produkt: Exterieur



Vor der Beschichtung



## Referenzfoto Exterieur

Ort: Familie Dr. Tilch, Ostendorfstr. 27, 12557 Berlin

Datum: Mai 2004

Arbeiten: Ausbesserung leichter Putzschäden,  
Fassadenbeschichtung

Produkt: Exterieur



## Referenzfoto Exterieur, ThermoVital

Ort: Familie Hille, Fehrbellinerstr. 23, 14612 Falkensee

Datum: Mai 2003

Arbeiten: Fassadenbeschichtung, Innenbeschichtung Schlafzimmer

Produkt: Exterieur, ThermoVital



## Referenzfoto Exterieur, Interieur

Ort: Familie Fischer, Brandtstr. 5, 13467 Berlin

Datum: August 2005

Arbeiten: Fassadenbeschichtung, Treppenhausbeschichtung

Produkt: Exterieur, Interieur



## Referenzfoto Exterieur, Nature

Ort: Frau Föllmer, Schlitzerstr. 42, 13435 Berlin

Datum: August 2003

Arbeiten: Ausbesserung leichter Putzschäden, Fassadenbeschichtung  
Dachkastenbeschichtung

Produkt: Exterieur, Nature



## Referenzfoto Exterieur

Ort: Familie Heindl, Dorfstr. 27, 13051 Berlin

Datum: Juni 2005

Arbeiten: Putzerneruerung und Fassadenbeschichtung in Eigenleistung des Eigentümers

Produkt: Exterieur



## Referenzfoto Exterieur

Ort: Familie Nickel, Privatstr.4 Haus-Nr. 6, 13053 Berlin

Datum: Oktober 2003

Arbeiten: Fassadenbeschichtung

Produkt: Exterieur



## Referenzfotos Exterieur

Ort: Frau Müller, Siedlungsring 26, 13125 Berlin

Datum: September/Okttober 2003

Arbeiten: Putzflächenüberarbeitung durch Einspachtlung eines Armierungsgewebes und Aufbringung eines Strukturputzes, Fassadenbeschichtung

Produkt: Exterieur



## Referenzfoto Exterieur, Nature

Ort: Frau Cebulla, Uristr. 25, 16341 Zepernick

Datum: April 2004

Arbeiten: Ausbesserung von Putzschäden,  
Fassaden-, Dachkanten und Sockelbeschichtung

Produkt: Exterieur, Nature



## Referenzfoto Exterieur

Ort: Familie Scholz, Lindenallee 11, 16341 Zepernick

Datum: September 2005

Arbeiten: Ausbesserung von Putzschäden,  
Putzflächenüberarbeitung durch Einspachtlung eines Armierungsgewebes  
und Aufbringung eines Strukturputzes  
Fassaden- und Sockelbeschichtung

Produkt: Exterieur



## Referenzfotos Exterieur

Ort: Familie Schulze, Beethovenstr. 6, 14153 Teltow

Datum: April/Mai 2004

Arbeiten: Putzsanierung und Fassadenbeschichtung in Eigenleistung durch Eigentümer

Produkt: Exterieur



## Referenzfotos Nature

Ort: Mühlenbergstr. 49, 14153 Teltow/Ruhlsdorf

Datum: September 2004

Arbeiten: Holzfassadenbeschichtung

Produkt: Nature



## Referenzfotos Exterieur, Nature

Ort: Familie Dr. Meretz, Pertisauerweg 22, 12209 Berlin

Datum: Mai/Juni 2004

Arbeiten: Entfernung des vorhandenen Fassadenputzes,  
Aufbringen eines WDV-Systems aus Mineralwolle mit Strukturputz  
Beschichtung mit TS Exterieur, Holzbeschichtung Dachkasten mit TS Nature

Produkt: Exterieur, Nature



## Referenzfotos Exterieur

Ort: Familie Nehlich, Franziusweg 103, 12307 Berlin

Datum: September 2003

Arbeiten: Aufbringen eines neuen Fassadenputzes als 2-lagigen KZM-Putz und eines mineralischen Strukturputzes, Fassadenbeschichtung

Produkt: Exterieur



## Referenzfotos Exterieur, Nature

Ort: Familie Fischer, Alt-Lichtenrade 46, 12305 Berlin

Datum: September 2003

Arbeiten: Ausbesserung von Putzschäden, Einspachtlung eines Armierungsgewebes im Bereich der glatten Putzspiegel, Fassaden-, Dachkastenbeschichtung

Produkt: Exterieur, Nature



## Referenzfotos Exterieur

Ort: Familie Dieck, Striegauerstr. 32, 12621 Berlin

Datum: April 2004

Arbeiten: Sanierung der Fensterstürze, großflächige Putzausbesserung (Gartenseite),  
Aufbringung eines WDV Systems auf die Giebelfläche des linken Anbaus,  
Fassadenbeschichtung

Produkt: Exterieur



## Referenzfotos Exterieur

Ort: Familie Feldt, Glockenblumenweg 109, 12357 Berlin

Datum: Mai 2003

Arbeiten: Putzsanierung und Fassaden-, und Sockelbeschichtung

Produkt: Exterieur

